


F Step



F Step melange




F Jet



F Repetto



F Laser J




C Allroad



R Extrema AU



M Europost 2



M Revive 2



M Umami



M Umami 3




M Fame




G Remix 2



Q Steelcut 2



Q Steelcut Trio 3





MANUTENZIONE DEI TESSUTI

- Non spazzolare, pulire regolarmente con aspirapolvere.

MANUTENZIONE DELLA FINTA PELLE

- Strofinare lievemente con spugna umida non abrasiva e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone neutro. Asciugare tempestivamente con panno.
- Non usare ossidanti o candeggianti ottici. Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. Frezza S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.

MANUTENZIONE DELLA PELLE

- Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore.
- Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.
- Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. Frezza S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.
- Punture di insetti e cicatrici visibili contribuiscono a valorizzare le caratteristiche di unicità ed eleganza della pelle.